



Artikel 41 RvO vragen over Stand van zaken voormalig Aagtenbelt


Nav het krantenartikel " glibberen op vieze dijk" willen wij verduidelijkende vragen stellen.

Er wordt gesteld dat het water dat over de dijk stroomt regenwater is dat van de dijk af stroomt. Maar ter plaatse constateerden wij dat het water aan de zijkanten in de greppel staat bij de laagste delen. Bij de hoger gelegen delen van de " belt" zou je verwachten dat daar regen naar beneden stroomt maar daar is het droog. Evenals aan de kant van het fietspad. Daar stroomt niets.

- Hoe is er vastgesteld dat deze stroom water regenwater is? Is het water door de omgevingsdienst onderzocht op samenstelling?
- Dit water lijkt een andere bron te hebben dan het grondwater dat getest wordt middels de peilbuizen? Kan de wethouder aangeven of dit zo is? Zo ja, worden er ook metingen gedaan naar de samenstelling van dit water?

In een krantenartikel in NHD van 29 maart 2016 werd al melding gemaakt dat de voormalige vuilnisbelt wel degelijk bezweek onder de staalslakken. (zie screenshot bijgevoegd krantenartikel)

We zijn nu 8 jaar en nog méér staalslakken verder. Met het feit dat er nu vocht over de dijk stroomt dat niet alleen regenwater lijkt te bevatten zorgt wel voor enige zorgen bij inwoners en bij ons.



Kelly Uiterwijk

fractie Vrij Beverwijk.



Inge Rood fractie

Kelly Uiterwijk fractie

O'ns Beverwijk

Vrij!